

Bericht für den Gast



KulturGießerei Saarburg

KulturGießerei Saarburg

Anschrift

Staden 130
54439 Saarburg

Kontaktdaten

Tel.: +49 (0)6581 / 2336
E-Mail: info@kulturgiesserei-saarburg.de
Web: www.kulturgiesserei-saarburg.de



Prüfergebnis

Die **KulturGießerei Saarburg** wurde am 7.12.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2018 bis März 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Haupteingang	✓	✓	✓	✓	
Nebeneingang über das Café Urban	✓	✓	-	-	Tür vom Café Richtung Kasse 78 cm breit
Kasse	✓	✓	✓	✓	
Club 130 KijuSchu	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
Café Urban	✓	✓	✓	✓	
Weg von der Kasse zu den folgenden Ausstellungsbereichen	✓	-	-	-	Weg nicht leicht begeh-/befahrbar (Kopfsteinpflaster)
Lehraum	✓	✓	-	-	u. a. Türbreite 82 cm; Türschwelle von 3 cm
Innenhof mit historischer Stadtmauer	✓	✓	-	-	Schwelle von 10 cm im Raum
Schmiede	✓	✓	✓	✓	
Schlosserei	✓	✓	✓	✓	
Schreinerei	✓	✓	✓	✓	
Kronenraum (Teil der Schreinerei)	-	-	-	-	nur über Treppe mit 7 Stufen erreichbar
Form- und Gießhalle	✓	-	-	-	Türbreite 72 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis




Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 400 cm x 500 cm).
- Zwischen Parkplatz und Haupteingang ist der Weg 20 m lang, leicht begeh- und befahrbar und hat eine Steigung von 6 % auf einer Strecke von 2 m.
- Zwischen Parkplatz und Nebeneingang ist der Weg 10 m lang, leicht begeh- und befahrbar und hat eine Steigung von 3 % auf einer Strecke von 5 m.
- Der Haupt- und der Nebeneingang über das Café Urban sind stufen- und schwellenlos.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 82 cm breit, mit Ausnahme der Türen vom Café Urban Richtung Kasse (78 cm) und der Tür zur Form- und Gießhalle (72 cm).
- Der Kassentresen ist an der niedrigsten Stelle 109 cm hoch. Es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Im Café Urban sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Der Weg von der Kasse zu den Ausstellungsbereichen ist nicht leicht begeh-/befahrbar (Kopfsteinpflaster) und weist eine Steigung von 6 % auf einer Strecke von 4 m auf.
- Im Innenhof mit der historischen Stadtmauer gibt es eine Schwelle mit ca. 10 cm Höhe.
- Der Kronenraum (Teil der Schreinerei) ist nur über eine Treppe mit 7 Stufen erreichbar. Es werden jedoch auch Kronen in der Schreinerei ausgestellt.



- Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar und die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten. Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können. Es stehen mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können. Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator, Scooter

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Im WC betragen die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe):
 - links vom WC 89 cm x 71 cm, rechts vom WC 54 cm x 71 cm;
 - vor dem WC, dem Waschbecken und an der Tür 173 cm x 142 cm.
- Am WC sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen Alarm.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten.
- Im Café Urban sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Eingänge sind nicht visuell kontrastreich gestaltet oder durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Glastüren haben teilweise keine Sicherheitsmarkierungen.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Bei Treppen sind die Stufen nicht mit visuell kontrastierenden Kanten versehen.
- Die Ausstellungsräume und die Exponate sind überwiegend gut ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung der Räume und die Informationen zu den Exponaten sind in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten. Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen an jeder Führung teilnehmen können. Während der Führungen werden Exponate zum Tasten integriert.
- Die Speisekarte des Cafés ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet. Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten. Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen an jeder Führung teilnehmen können.
- Im Café Urban gibt es keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.